



NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN



ZEN 0830

Dientes (T) 8 , Ø Exterior Piñón (G) 28.2 , Longitud Total (L) 53.5 , N°
Estrías (SPL) 5 , Ø Interno Piñón (ID) 11 , Ø Externo (D) 41.5 , Prof. Rebaje
(RH) 2 , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Nippondenso
Impulsor para arranque
Toyota : Yaris
Daihatsu : Feroza

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 1977

Dientes (T) 9 , Ø Exterior Piñón (G) 29.64 , Longitud Total (L) 56.5 , N°
Estrías (SPL) 9 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 46.5 , Prof. Rebaje
(RH) 4 , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Indiel
Impulsor para arranque
Lifan : X60 1.8L - 2013

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 1979

Dientes (T) 9 , Ø Exterior Piñón (G) 34.8 , Longitud Total (L) 82.1 , N°
Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) 14.26 , Ø Externo (D) 60.4 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,
Sistema: Iskra
Impulsor para arranque
Agco : Cosechadoras R40, R42, R50, R52
Claas : 7055
Claas : 9055
Claas : 6030
Agco : 9130
Agco : 9150
Claas : 926
Claas : 935
Claas : 936
Claas : 946



ZEN 5424

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 58 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41 , Dist. 1º Hilo (Z) 13.5 , Ø Externo (OD1) 63 , Prof. Rebaje (H) 11.8 , Rotacion Horario ,

Sistema: Nissan

Polea p/ alternador

Toyota : Corolla 2.0 D-4D

Toyota : Avensis 2.0 D-4D (T25)

Toyota : Rav 4 II 2.0 D4-D

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5738

Nº Ranuras (R) 8 , Ø Ranura (RD) 57.3 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 38.1 , Dist. 1º Hilo (Z) 4 , Ø Externo (OD1) 61.1 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion Horario ,

Sistema: Bosch

Polea p/ alternador

Mercedes-Benz : Atego

Mercedes-Benz : Axor

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5767

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 57.5 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 48.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 18 , Ø Externo (OD1) 62.8 , Prof. Rebaje (H) 12.1 , Rotacion Horario ,

Sistema: Denso

Polea p/ alternador

Honda : Accord 2018...2019

Honda : Civic 2016...2019

Honda : Civic 2019

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5771

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 54 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 37.5 , Dist. 1º Hilo (Z) 9.2 , Ø Externo (OD1) 60.2 , Prof. Rebaje (H) 10.8 , Rotacion Horario ,

Sistema: Denso

Polea p/ alternador

Chevrolet : S10 2.5 4cil - 2015>

Chevrolet : Cruze II 1.4 Turbo

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5775

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 52.5 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 36.3 , Dist. 1º Hilo (Z) 8.7 , Ø Externo (OD1) 57.5 , Prof. Rebaje (H) 16 , Rotacion Horario ,
Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Nissan : X-trail 2.5 - 2013>
Renault : Koleos 2.5 - 2016>
Renault : Megane IV 2015>

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5776

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 54 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 37.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 9.9 , Ø Externo (OD1) 60.2 , Prof. Rebaje (H) 15 , Rotacion Horario ,
Sistema: GM
Polea p/ alternador
Chevrolet : Onix 1.0 / 1.2 turbo
Chevrolet : Tracker 1.0 / 1.2 turbo

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5777

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 54 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 41.2 , Dist. 1º Hilo (Z) 16.3 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 11.5 , Rotacion Horario ,
Sistema: Denso
Polea p/ alternador
Fiat : 500 L, X
Jeep : Renegade 1.4 - 2014>
Alfa Romeo : Giulietta 1.4 TB

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5779

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 57.5 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 40.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 9.2 , Ø Externo (OD1) 63 , Prof. Rebaje (H) 11.8 , Rotacion Horario ,
Sistema: Denso
Polea p/ alternador
Honda : CRV 2.4 - 2015/2018

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5783

Nº Ranuras (R) 7 , Ø Ranura (RD) 55.1 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 ,
Ancho (W) 43.9 , Dist. 1º Hilo (Z) 12.9 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje
(H) 17.2 , Rotacion Horario ,
Sistema: Hitachi
Polea p/ alternador
Nissan : Tiida 1.5
Nissan : Note 1.5

IMAGEN
NO DISPONIBLE

ZEN 5785

Nº Ranuras (R) 4 , Ø Ranura (RD) 52 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 ,
Ancho (W) 37.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 13.4 , Ø Externo (OD1) 58.5 , Prof. Rebaje
(H) 15 , Rotacion Horario ,
Sistema: Valeo
Polea p/ alternador
Ford : Focus 2.0 - 2013...2018

ZEN 13544

,
Sistema: Delco Remy
Reductor para arranque
Volvo : VM 210, 260, 310
Volkswagen : Camiones 17-250E, 24-250E
New Holland : Tractores 7D
Case : Motoniveladora
Case : Pala cargadora W20, 521D, 621D, W130
Mercedes-Benz : Axor 1933, 2533, 2826, 2828, 2831
Mercedes-Benz : Axor OM 924 LA e OM 926 LA
Ford : Cargo 2422E
Ford : Cargo 1722E
Agrale : 8500
Agrale : 9200
Agrale : 13000 motor MWM
Agrale : 14.000
Agrale : 6000
Agrale : 10000
Ford : Cargo 2622
Ford : Cargo 2428
Ford : Cargo 2628
New Holland : Motoniveladora 140
New Holland : Pala cargadora 12C

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555
📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)
Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com