




NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN


ZEN 1908

Cantidad de Dientes 10 , Ø Exterior Piñón (G) 29.64 , Longitud Total (L) 52 ,
Nº Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 46.5 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación GD ,
Sistema: Bosch
Impulsor para arranque
Fiat : 500
Fiat : Punto
Fiat : Doblo
Chevrolet : Aveo 1.4
Fiat : Qubo
Alfa Romeo : Mito
Alfa Romeo : Giulietta 1.4 TB
Chevrolet : Cruze Il 1.4




ZEN 1911


Cantidad de Dientes 13 , Ø Exterior Piñón (G) 34.5 , Longitud Total (L) 39.8 ,
Nº Estrías (SPL) 8 , Ø Interno Piñón (ID) 10.03 , Ø Externo (D) 46.3 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación GD ,
Sistema: Remy
Impulsor para arranque
Chevrolet : Cruze
Chevrolet : Cobalt
Chevrolet : Onix
Chevrolet : Prisma



ZEN 1914


Cantidad de Dientes 9 , Ø Exterior Piñón (G) 29.6 , Longitud Total (L) 88.1 ,
Nº Estrías (SPL) 16 , Ø Interno Piñón (ID) 11 , Ø Externo (D) 47.8 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación GD ,
Sistema: Bosch
Impulsor para arranque
Toyota : Hilux






ZEN 1915

Cantidad de Dientes 12 , Ø Exterior Piñón (G) 32.5 , Longitud Total (L) 45 ,
Nº Estrías (SPL) 10 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 47.8 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación GD ,
Sistema: Valeo
Impulsor para arranque
Renault : Sandero
Renault : Duster 2.0 L - 2011...
Renault : Duster Oroch 2.0L - 2015...




ZEN 1923

Cantidad de Dientes 10 , Ø Exterior Piñón (G) 27.94 , Longitud Total (L) 40 ,
Nº Estrías (SPL) 8 , Ø Interno Piñón (ID) 12 , Ø Externo (D) 46.5 , Prof.
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación GD ,
Sistema: Delco Remy
Impulsor para arranque
Kia : Sedona
Hyundai : Veracruz
Hyundai : ix55 3.8 V6 - 2011...




ZEN 5464

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 49.3 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S)
S14 , Ancho (W) 40.2 , Dist. 1º Hilo (Z) 17.8 , Ø Externo (OD1) 54.05 , Prof.
Rebaje (H) 12.3 , Rotacion GD ,
Sistema: Denso
Polea p/ alternador
Ford : Focus II 1.8, 2.0
Ford : Mondeo III
Volvo : S40
Ford : S-Max
Volvo : C30
Volvo : V50



ZEN 5594

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 54.9 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S)
S16 , Ancho (W) 37.8 , Dist. 1º Hilo (Z) 8.9 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof.
Rebaje (H) 14.5 , Rotacion ,
Sistema: Kia
Polea p/ alternador
Kia : Sorento 2.4
Hyundai : Santa Fe 2.4





ZEN 5622

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 53.7 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 16 , Ancho (W) 40.7 , Dist. 1º Hilo (Z) 13.7 , Ø Externo (OD1) 59 , Prof. Rebaje (H) 14.4 , Rotacion GD , Sistema: General Motors
Polea p/ alternador
Chevrolet : Cruze 1.8 AT
Chevrolet : Tracker 1.8

ZEN 5729

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 52 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) S16 , Ancho (W) 32.5 , Dist. 1º Hilo (Z) 5.5 , Ø Externo (OD1) 57 , Prof. Rebaje (H) 11.1 , Rotacion GD , Sistema: Bosch
Polea p/ alternador
Audi : A4
Volkswagen : Passat
Volkswagen : Polo
Volkswagen : Caddy
Seat : Ibiza
Seat : Toledo
Volkswagen : New Beetle
Volkswagen : Sharan
Audi : A3
Seat : Leon
Seat : Alhambra
Skoda : Fabia
Skoda : Octavia
Volkswagen : Touran
Volkswagen : Up
Volkswagen : Tiguan
Audi : A5
Audi : A1
Volkswagen : Golf IV
Seat : Altea
Volkswagen : Scirocco
Audi : Q2
Audi : Q3





ZEN 5730

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 54.1 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) S17 , Ancho (W) 43.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 16.6 , Ø Externo (OD1) 58 , Prof. Rebaje (H) 14.1 , Rotacion GD ,

Sistema: Denso

Polea p/ alternador

Fiat : 500


Fiat : Bravo

Suzuki : Vitara

Jeep : Renegade

Suzuki : SX4

Alfa Romeo : Giulietta



ZEN 5731

Nº Ranuras (R) 5 , Ø Ranura (RD) 58 , Ø Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) S16 , Ancho (W) 36.6 , Dist. 1º Hilo (Z) 9 , Ø Externo (OD1) 63 , Prof. Rebaje (H) 14.5 , Rotacion GD ,

Sistema: Valeo

Polea p/ alternador

Kia : Picanto

Hyundai : i20

Kia : Rio

Hyundai : i10

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com