




## NUESTROS LANZAMIENTOS - ZEN



### ZEN 12934

Ø Externo (OD) 60.5 , Ø Orificio (ID) 17 , Ancho (L) 26 ,

Sistema: Peugeot

Polea tensora

Citroën : Berlingo 1.6 16V 2005...2007

Citroën : Xsara 1.6 16V 2001...2003


Citroën : Xsara Picasso 1.6 16V 2005...2012

Peugeot : 206 1.4 8V, 1.6 16V

Peugeot : Partner 1.6 16V 2003...

Peugeot : 207 1.4 8V, 1.6 16V

Peugeot : Hoggar 1.6 16V 2010...



### ZEN 13390


Ø Externo (OD) 62.5 , Ø Orificio (ID) 8.2 , Ancho (L) 29 ,

Sistema: General Motors

Polea tensora

Chevrolet : S10 2.8 16V CTDI 2012...

Chevrolet : Trailblazer 2.8 16V CTDI 2012...



### ZEN 1830

Cantidad de Dientes 12 , Ø Exterior Piñón (G) 44.9mm , Longitud Total (L)

146.3mm , Nº Estrías (SPL) , Ø Interno Piñón (ID) , Ø Externo (D) , Prof.

Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Derecho , Nº Dientes Corona 35 , Ø


Externo Corona 55.4mm ,

Sistema: Denso

Impulsor para arranque


Toyota : Land Cruiser 4.20 D (HZJ80), (HDJ80) 1990...1995

Toyota : Coaster

**ZEN 1919**


Cantidad de Dientes 11 ,  $\emptyset$  Exterior Piñón (G) 41 , Longitud Total (L) 94.8 ,  
Nº Estrías (SPL) 16 ,  $\emptyset$  Interno Piñón (ID) 11 ,  $\emptyset$  Externo (D) 53.4 , Prof.  
Rebaje (RH) , Sentido de Rotación Horario ,  
Sistema: Bosch  
Impulsor para arranque  
Toyota : Hilux

---

**ZEN 1928**


Cantidad de Dientes 10 ,  $\emptyset$  Exterior Piñón (G) 32 , Longitud Total (L) 96 , Nº  
Estrías (SPL) 3 ,  $\emptyset$  Interno Piñón (ID) 14.26 ,  $\emptyset$  Externo (D) 60 , Prof. Rebaje  
(RH) , Sentido de Rotación Horario ,  
Sistema: Remy  
Impulsor para arranque  
John Deere : Tractores  
Case : Pala cargadora

---

**ZEN 5735**

Nº Ranuras (R) 6 ,  $\emptyset$  Ranura (RD) 52.5 ,  $\emptyset$  Rebaje (ID) 17.06 , Rosca (S) 17 ,  
Ancho (W) 41.5 , Dist. 1º Hilo (Z) 14.5 ,  $\emptyset$  Externo (OD1) 56.6 , Prof. Rebaje  
(H) 17 , Rotacion Horario ,  
Sistema: Nissan  
Polea p/ alternador  
Nissan : Sentra V B15 - 07/1998...12/2006  
Nissan : Altima L31, L32  
Nissan : X-Trail T30, T31  
Nissan : Teana J31 - 02/2003...09/2008

---



## ZEN 6006

Nº Ranuras (R) 6 , Ø Ranura (RD) 55 , Ø Rebaje (ID) 17.03 , Rosca (S) 14 , Ancho (W) 46.4 , Dist. 1º Hilo (Z) 9.1 , Ø Externo (OD1) 61.6 , Prof. Rebaje (H) 11.2 , Rotacion Horario , Sistema: Bosch  
Polea p/ alternador con amortiguación  
Chrysler : Grand Caravan  
Toyota : Camry  
Toyota : Corolla  
Toyota : Avensis  
Toyota : Rav 4  
Chrysler : Town & Country  
Dodge : Caravan  
Toyota : Yaris

### Pedro Nossovich y Cía.

#### Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.  
☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555  
📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

#### Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC) Villa María, Cba. Argentina.  
☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com